



リコール情報

国交省への届け出を実施

2024年11月28日

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。
令和6年11月28日株式会社日野エンジニアリングアネックスは下記のリコールを国交省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてお知らせ又は案内をさせていただきますので、
お早めに最寄りの日野販売会社へご来社日時をお申し付けいただき修理をお受け頂ければ幸甚に存じます。

リコール届出番号：5581

リコール開始日：令和6年11月29日

1. 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

エンジンオイルの予熱装置用電源ハーネスにおいて、作業指示が
不十分だったため、端子の絶縁処理が適切に行われていないものがある。
そのため、通電時の発熱により絶縁処理に使用した素材が炭化することで
絶縁破壊が起こり、最悪の場合、短絡による火災に至るおそれがある。

2. 改善措置の内容

全車両、当該ハーネスを良品に交換する。

3. 対象車両

平成16年11月～令和4年12月までの日野レンジャー、日野プロフィア

- KS付 FG8J、FR1E、FR2P系車
- PK付 FG8J、FH2P系、FR2P、FS1E、GN2P系車
- PB付 GX7J系車
- ADG付 FE7J、FG8J、GX7J、FR1E、FS1E系車
- BDG付 FE7J、FG8J、FX7J、GX7J、FH1A、FR1A、FR1E、FS1E系車
- BDG付 GN1A系車
- BKG付 FR1A系車
- LDG付 FE7J、FG8J、GK8J、FS1E、GN1A系車
- LKG付 FE7J、FQ1E、FR1A、FR1E、FS1A、FS1E系車
- TKG付 GD7J系車
- SDG付 FC9J、GX7J系車
- SKG付 GD7J系車
- QKG付 FE7J、FQ1A、FQ1E、FS1E、FW1E系車
- QDG付 SS1E系車
- QPG付 FQ1A、FR1A、FW1A、FW1E系車
- 2DG付 FE2A、FG2A、FQ1A系車
- 2KG付 FE2A、FX2A、GD2A、GK2A、GX2A系車
- 2PG付 FE2A、GD2A、GX2A系車

計82型式 計2車種 計278台

★詳細車型と改善箇所説明図は次ページ以降をご覧ください。

詳細車型

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象車の 台数	備考
日野	KS-FG8JGFA	日野レンジャー	FG8JGF-10025～FG8JGF-10028 平成16年11月25日～平成17年6月1日	2	
	PB-GX7JKFA		GX7JKF10019 平成16年12月2日	1	
	PK-FG8JGFA		FG8JGF-10026～FG8JGF-10038 平成16年12月2日～平成17年8月2日	6	
	PK-FG8JJFA		FG8JJF-10050～FG8JJF-10057 平成17年10月3日～平成17年11月1日	2	
	PK-FG8JKFA改		FG8JKF-10036 平成17年5月2日	1	
	ADG-FE7JGWA		FE7JGW-10038～FE7JGW-10072 平成17年10月4日～平成17年12月28日	4	
	ADG-FE7JJWA		FE7JJW-10049～FE7JJW-10051 平成17年12月1日	2	
	ADG-FG8JGWA		FG8JGW-10028～FG8JGW-10042 平成18年5月9日～平成18年11月1日	4	
	ADG-FG8JGWA改		FG8JGW-10020～FG8JGW-10037 平成18年1月30日～平成18年9月1日	2	
	ADG-GX7JGWA		GX7JGW-10146 平成17年12月28日	1	
	ADG-GX7JGWA改		GX7JGW-10217 平成18年9月30日	1	
	ADG-GX7JKWA		GX7JKW-10017 平成17年11月2日	1	
	BDG-FE7JGWA		FE7JGW-10222～FE7JGW-12016 平成19年10月1日～平成21年10月28日	5	
	BDG-FE7JJWA		FE7JJW-12007 平成21年12月23日	1	
	BDG-FG8JGWA		FG8JGW-10044～FG8JGW-10083 平成19年2月28日～平成21年5月22日	6	
	BDG-FG8JGWA改		FG8JGW-10061～FG8JGW-12013 平成19年12月14日～平成21年10月30日	7	
	BDG-FX7JJWA		FX7JJW-10054 平成21年1月27日	1	
	BDG-GX7JGWA		GX7JGW-12068 平成21年8月24日	1	
	BDG-GX7JGWA改		GX7JGW-10448 平成19年11月16日	1	
	LDG-FE7JGAA		FE7JGA-10051～FE7JGA-10644 平成22年11月29日～平成28年10月21日	7	
LDG-FE7JGAA改	FE7JGA-10130 平成23年12月6日	1			

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象車の 台数	備考
日野	LDG-FG8JGAA	日野レンジャー	FG8JGA-10015～FG8JGA-10125 平成22年8月2日～平成29年1月18日	23	
	LDG-FG8JKAA		FG8JKA-10072 平成25年10月2日	1	
	LDG-GK8JLAA		GK8JLA-10121～GK8JLA-10428 平成24年11月9日～平成28年11月18日	12	
	LKG-FE7JGAA		FE7JGA-10018～FE7JGA-10102 平成22年7月28日～平成23年9月5日	4	
	SDG-FC9JDAA		FC9JDA-10035 平成23年10月21日	1	
	SDG-GX7JGAA		GX7JGA-10389～GX7JGA-11659 平成24年9月3日～平成28年10月19日	8	
	SDG-GX7JGAA改		GX7JGA-10526～GX7JGA-11790 平成25年4月5日～平成29年12月13日	19	
	SDG-GX7JKAA		GX7JKA-10036～GX7JKA-10143 平成24年11月1日～平成28年10月26日	3	
	SDG-GX7JLAA		GX7JLA-10015～GX7JLA-10029 平成23年10月7日～平成25年9月19日	5	
	SKG-GD7JGAA改		GD7JGA-10038 平成23年10月31日	1	
	TKG-GD7JKAA		GD7JKA-10222～GD7JKA-10331 平成26年10月29日～平成28年11月2日	2	
	QKG-FE7JGAA		FE7JGA-10180～FE7JGA-10409 平成24年10月29日～平成26年11月6日	6	
	QKG-FE7JAA		FE7JJA-10185～FE7JJA-10193 平成25年11月8日～平成25年12月23日	2	
	QKG-FE7JKAA		FE7JKA-10187 平成24年10月1日	1	
	2DG-FE2ABA		FE2AB-100750～FG2AB-107807 平成30年5月15日～令和3年9月9日	7	
	2DG-FG2ABA		FG2AB-100064 平成30年10月15日	1	
	2KG-FE2ACA		FE2AC-100302～FE2AC-101551 令和3年11月19日～令和4年9月1日	2	
	2KG-FX2ABA		FX2AB-100392 令和3年11月5日	1	
	2KG-GD2ABA		GD2AB-101369～GD2AB-103473 令和元年11月26日～令和4年10月4日	3	
	2KG-GK2ABA改		GK2AB-100021～GK2AB-100334 平成29年12月28日～平成30年11月27日	2	
2KG-GX2ABA	GX2AB-100150～GX2AB-101681 平成29年11月9日～令和4年11月17日	20			
2KG-GX2ABA改	GX2AB-100309～GX2AB-101668 平成30年6月26日～令和4年11月7日	19			

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象車の 台数	備考
日野	2PG-FE2ABA	日野レンジャー	FE2AB-100249～FE2AB-107611 平成29年11月30日～令和3年7月31日	19	
	2PG-FE2ACA		FE2AC-101673～FE2AC-101925 令和4年9月15日～令和4年12月19日	3	
	2PG-GD2ABA		GD2AB-101436～GD2AB-102045 令和元年11月20日～令和2年9月16日	2	
	2PG-GX2ABA		GX2AB-100149～GX2AB-100487 平成29年10月26日～平成30年11月23日	2	
日野	KS-FR1EPWA	日野プロフィア	FR1EPW-10366 平成17年12月2日	1	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-13093 平成17年9月1日	1	
	KS-FR2PKJA		FR2PKJ-10071 平成16年12月28日	1	
	PK-FH2PHJA		FH2PHJ-10036 平成17年1月6日	1	
	PK-FR2PKJA		FR2PKJ-10147～FR2PKJ-10250 平成17年10月3日～平成18年11月29日	3	
	PK-FS1EPWA		FS1EPW-10204～FS1EPW-10223 平成16年12月2日～平成17年2月1日	2	
	PK-GN2PMJA		GN2PMJ-10077～GN2PMJ-10095 平成17年12月2日～平成18年10月2日	2	
	ADG-FR1EPYA		FR1EPY-10152 平成18年10月25日	1	
	ADG-FS1EPYA		FS1EPY-10103 平成18年9月30日	1	
	BDG-FH1AHXA		FH1AHX-10045 平成20年12月1日	1	
	BDG-FR1AKXA		FR1AKX-12007 平成21年10月21日	1	
	BDG-FR1EPYA		FR1EPY-10436 平成20年10月17日	1	
	BDG-FS1EKXA		FS1EKX-13287～FS1EKX-13308 平成22年6月30日	3	
	BDG-FS1EPYA		FS1EPY-12049 平成21年10月28日	1	
	BDG-GN1APYA		GN1APY-10147 平成19年10月31日	1	
	BKG-FR1APYA		FR1APY-12048 平成21年9月23日	1	
	LDG-FS1EPBA		FS1EPB-10042 平成22年9月30日	1	
	LDG-FS1EUBA		FS1EUB-10015 平成22年11月18日	1	

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	対象車の 台数	備考
日野	LDG-GN1AMAA	日野プロフィア	GN1AMA-10017 平成23年11月11日	1	
	LDG-GN1APBA		GN1APB-10024 平成22年10月21日	1	
	LKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10144 平成23年12月16日	1	
	LKG-FR1AKAA		FR1AKA-10041 平成23年9月21日	1	
	LKG-FR1EPBA		FR1EPB-10080～FR1EPB-10082 平成23年10月3日～平成23年10月28日	2	
	LKG-FS1AMAA		FS1AMA-10025 平成24年3月27日	1	
	LKG-FS1EPBA		FS1EPB-10135～FS1EPB-10138 平成23年10月13日～平成23年11月3日	2	
	QDG-SS1EKAA改		SS1EKA-10707～SS1EKA-10843 平成26年3月31日～平成26年4月16日	2	
	QKG-FQ1ARBA		FQ1ARB-10103 平成25年11月18日	1	
	QKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10228 平成24年10月16日	1	
	QKG-FS1EPBA		FS1EPB-10475 平成25年11月8日	1	
	QKG-FW1EWBA		FW1EWB-10098～FW1EWB-10323 平成24年3月27日～平成26年3月5日	5	
	QPG-FQ1AREA		FQ1ARE-10118～FQ1ARE-10193 平成27年10月23日～平成28年12月22日	2	
	QPG-FR1APEA		FR1APE-10619 平成28年8月24日	1	
	QPG-FW1AXEG改		FW1AXE-10026～FW1AXE-10214 平成26年9月5日～平成29年7月4日	3	
2DG-FQ1AJG	FQ1AJ-100034～FQ1AJ-100582 平成29年11月7日～平成31年4月22日	2			
2DG-FQ1AJG改	FQ1AJ-100319 平成30年11月16日	1			
(計82型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月25日～令和4年12月19日	(計278台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



エンジンオイルの予熱装置用電源ハーネスにおいて、作業指示が不十分だったため、端子の絶縁処理が適切に行われていないものがある。
そのため、通電時の発熱により絶縁処理に使用した素材が炭化することで絶縁破壊が起こり、最悪の場合、短絡による火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスを良品に交換する。

識別

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.5581 のステッカーを貼付する。